



## SCHERMO PROTETTIVO PER SALDATURA

Lo schermo per saldatura è stato progettato rispettando le Norme Europee EN 175 e le esigenze di sicurezza e salute determinate dal Decreto Reale 1407/1992.

### APPLICAZIONE

Lo schermo per saldatura può essere utilizzato in caso di lavori di saldatura con un grado di protezione nell'oculare filtrante di tono adeguato al tipo saldatura per il quale viene utilizzato lo stesso apparecchio, rispettando i consigli di scelta della norma EN 169.

Questo schermo è indicato per lavori di saldatura nella costruzione edile, nelle officine, nelle industrie... e in generale, per qualunque genere di processo di saldatura. Può essere utilizzato anche in caso di processi di saldatura nei quali possono prodursi delle scariche elettriche non superiori a 500 V ed a 4 mA.

Lo schermo è idoneo per poter lavorare a temperature comprese tra -5 °C ed 80 °C. Inoltre ci sono modelli in fibra vulcanizzata e di iniezione di poliammide o poliestere con fibra di vetro. Alcuni modelli complono anche con il requisito opzionale di stabilità all'acqua (W).

**MODALITÀ D'USO**

Esite una vasta gamma di modelli, a seconda che venga sostenuto con la mano, che si adatta alla testa o al casco 6-C.

Vi sono anche dei modelli con la cornice scorrevole o bilanciata.

- Schermi a mano: Prendere lo schermo per il manico e situarlo davanti al viso ad una distanza tale che possa proteggere il viso stesso ed il collo dalle particelle incandescenti che vengono espulse nel corso del processo di saldatura. L'oculare filtrante deve essere situato all'altezza degli occhi. Lo schermo deve rimanere in questa posizione durante il tempo di durata del lavoro di saldatura.

- Schermi che si adattano alla testa: Lo schermo deve essere utilizzato collocando il nastro di contorno del finimento sul perimetro del cranio, in maniera tale che si adatti perfettamente alla testa. Per regolare la lunghezza di questo nastro, vi è, nella parte posteriore dello stesso, un sistema di regolazione che permette di allungare o di accorciare la lunghezza per mezzo del giro di un pignone. Una volta effettuata la ragolazione in maniera corretta, si deve collocare lo schermo in maniera tale da coprire tutto il viso ed il collo.

- Schermi che si adattano al casco 6-C: Regolare il casco in maniera tale da adattarlo perfettamente alla testa. Svitare la farfallina dello schermo e introdurre la parte del maschio del gancio che deve essere fissata al casco fino a fine corsa; quindi, avvitare la farfallina affinché rimanga fissato all'insieme casco-schermo. Una volta montato l'insieme, si deve collocare il casco sulla testa facendo girare lo schermo in maniera tale da coprire tutto il viso ed il collo. Lo schermo, un volta montato in questa maniera, è mobile, la qual cosa permette di alzare il corpo dello stesso al momento di terminare il percorso di saldatura.

- I modelli con cornice scorrevole o bilanciata permettono di osservare direttamente il lavoro realizzato senza essere esposti alle proiezioni delle particelle. Nel casco in cui si tratta di una cornice scorrevole, bisogna premere il grilletto situato sul manico e mantenerlo in questa posizione fino a che non si riprenda il lavoro. In cambio, se si tratta di uno schermo bilanciato, la cornice può essere sollevata, permettendo la visione per mezzo di un coprifiltro. Lo schermo deve essere conservato in un luogo secco e fresco e nella custodia che viene fornita con lo stesso. Per la pulizia e la disinfezione del manico può essere utilizzato un panno umidetto in una soluzione di alcool etilico diluito con acqua (25% di alcool), prendendo sempre in considerazione l'avvertenza che detto procedimento non deve essere effettuato con riguardo al corpo schermo, che deve essere pulito con un panno secco che non risciacqui peluria, così come anche il coprifiltro e l'oculare filtrante devono essere puliti utilizzando lo stesso procedimento.

**SCADENZA**

La scadenza dell'apparecchio e dei suoi componenti, allo scopo di cambiarli sostituendoli con componenti nuovi, non può essere fissata a priori, in ogni caso, è necessario effettuare delle revisioni periodiche di tutti i componenti dello schermo onde rilevare degli eventuali danni, e soprattutto per quanto riguarda il coprifiltro, che deve essere sostituito con un coprifiltro nuovo nel caso in cui presenti qualche difetto che possa pregiudicare la visione ottica, oppure quanto cominci. L'oculare filtrante deve essere sostituito nel caso in cui venga rilevato qualche difetto o graffio.

**RICAMBI**

Il coprifiltro è un pezzo che viene fornito dal fabbricante di questo schermo. Si tratta di un pezzo rattagliare di 100 x 55 mm., incolore, e la cui funzione è quella di proteggere il filtro per saldatura da eventuali graffi o rotture. Esistono due modelli, che dispongo ambidue del Certificato CE del tipo secondo EN 166:

- Coprifiltro CLIMAX N° 1, in policarbonato  
- Coprifiltro CLIMAX N° 2, di cristallo di 3 mm  
- Coprifiltro CLIMAX N° 3, di cristallo di 2 mm

Il filtro per saldatura, ugualmente sostituibile, è un cristallo inattinico le cui dimensioni sono di 110 x 55 mm. Nel caso del modello 405-C abbiamo due tipi di dimensioni: 110 x 55 e 105 x 50. Lo schermo viene fornito con un filtro di grado 12, con certificato CE di tipo secondo la norma EN 169, sebbene sia disponibile una vasta gamma di toni. Consultare il fabbricante per quanto riguarda il tono più adeguato al tipo di saldatura per il quale deve essere utilizzato l'apparecchio. È possibile sostituire anche il manico ed i finimenti dello schermo.

**MARCHE DI SICUREZZA**

Sulle maschere per saldatura ci sono seguenti diciture:  
- Identificazione fabbricante: CLIMAX  
- Modello:  
- Data di fabbricazione: (mese e anno)  
- Norma: EN 175  
- Stabilità all'acqua: W  
- Certificazione: CE

**SCHERMI PER SALDATURE Climax**

MODELLO	MATERIALE	SOSTEGNO	CORNICE	DIMENSIONI					
F	P	PA	M	CB	CS	B	D	W	Alt x Larg x Prof
418-U	•		•						400 x 250 x 85
418-UE	•		•						400 x 250 x 85
412-R	•								340 x 210 x 160
412-U	•		•						340 x 210 x 160
404-U	•		•						340 x 210 x 160
407-R	•								340 x 210 x 160
407-UA	•								370 x 210 x 160
402-U	•								370 x 210 x 160
409	•		•						330 x 230 x 190
409-A	•		•						330 x 230 x 190
419	•		•						400 x 270 x 95
419-E	•		•						400 x 270 x 95
410	•		•						400 x 280 x 72
410-E	•		•						400 x 280 x 72
405-CPA	•		•						310 x 210

F: Fibra vulcanizzata indeformabile  
P: Poliestere con fibra di vetro  
PA: Poliamide con fibra di vetro  
M: Mano  
CB: Testa



## SCHERMO PROTETTIVO PER SALDATURA

A máscara de soldagem foi desenhada de acordo com as Normas Europeias EN 175 e com as exigências de segurança e saúde determinadas pelo Decreto Real 1407/1992.

### APLICAÇÃO

A máscara de soldagem é utilizada em trabalhos de soldagem, com um grau de proteção na lente filtrante de tono adequado ao tipo saldatura para o qual é utilizado o mesmo aparelho, respeitando os conselhos de seleção da Norma EN 169. Esta máscara está indicada para trabalhos de soldagem em construção, oficinas, indústrias... e em qualquer processo de soldagem em geral. Pode ser utilizada também em processos de soldagem em geral.

Também pode ser utilizada em processos de soldagem que possam produzir descargas elétricas não superiores a 500 V e 4 mA.

O schermo é idoneo para trabalhar a temperaturas compreendidas entre -5 °C e 80 °C.

Alguns modelos são de fibra vulcanizada e outros injetados em poliamida ou poliéster com fibra de vidro. Alguns deles cumprem também o requisito opcional de estabilidade à água (W).

**MODALITÀ D'USO**

Existe uma ampla gama de modelos entre os modelos de mão, os adaptáveis à cabeça ou ao capacete 6-C.

Rambo existem modelos com o visor deslizante ou basculante.

- Máscara de mão: Segurar a máscara pela pega e situá-la diante do rosto a uma distância que possa proteger o rosto e o pescoço das partículas incandescentes resultantes do processo de soldagem. A lente filtrante deverá estar situada na altura dos olhos. A máscara deverá permanecer nessa posição durante o processo de soldagem.

- Máscara de cabeça: A faixa de contorno do arreio deve ser colocada sobre o perímetro crâniano, de forma a que se adapte perfeitamente à cabeça. O comprimento da faixa pode ser ajustado através de um sistema de ajuste, situado na parte posterior da mesma, que permite alongar ou encurtar o ajuste adequado, dever-se colocar a máscara, de forma a cobrir totalmente o rosto e o pescoço.

- Máscaras adaptáveis ao capacete 6-C: Ajustar o capacete, adaptando-o perfeitamente à cabeça. Desenroscar a porca da máscara para introduzir a parte macho do encaixe, que está presa no capacete, até ao máximo; seguidamente enroscar a porca para fixar o conjunto capacete-máscara. Uma vez montado o conjunto, colocar o capacete sobre a cabeça. A máscara montada dessa forma é extrável, sendo portanto possível levantar o corpo do mesmo para finalizar a soldagem.

- Máscaras adaptáveis ao capacete 6-C: Ajustar o capacete, adaptando-o perfeitamente à cabeça. Desenroscar a porca da máscara para introduzir a parte macho do encaixe, que está presa no capacete, até ao máximo; seguidamente enroscar a porca para fixar o conjunto capacete-máscara. Uma vez montado o conjunto, colocar o capacete sobre a cabeça. A máscara montada dessa forma é extrável, sendo portanto possível levantar o corpo do mesmo para finalizar a soldagem.

- Os modelos com visor deslizante ou basculante permitem observar o trabalho realizado não ficando a projeção de partículas. Se o visor deslizante, dever-se-á premir o gatilho situado na pega, mentendo-o nessa posição até recomendar o trabalho. Se for basculante, o visor poderá ser levantado, permitindo a visão através de um cobre-filtro. Para guardar a máscara, colocá-la num lugar seco e arejado dentro da embalagem fornecida com a mesma. Para a limpeza e desinfecção da pega, poder-se-á utilizar um pano húmedo com uma solução de álcool etílico diluído em água (25% de álcool), prendendo sempre em consideração a advertência que detto procedimento não deve ser efetuado com riguardo ao corpo schermo, que deve ser pulito com um pano seco que não riscasse peluria, così como anche il coprifiltro e l'oculare filtrante devono essere puliti utilizzando lo stesso procedimento.

**SCADENZA**

La scadenza dell'apparecchio e dei suoi componenti, allo scopo di cambiarli sostituendoli con componenti nuovi, non può essere fissata a priori, in ogni caso, è necessario effettuare delle revisioni periodiche di tutti i componenti dello schermo onde rilevare degli eventuali danni, e soprattutto per quanto riguarda il coprifiltro, che deve essere sostituito con un coprifiltro nuovo nel caso in cui presenti qualche difetto che possa pregiudicare la visione ottica, oppure quanto cominci. L'oculare filtrante deve essere sostituito nel caso in cui venga rilevato qualche difetto o graffio.

**RICAMBI**

Il coprifiltro è un pezzo che viene fornito dal fabbricante di questo schermo. Si tratta di un pezzo rattagliare di 100 x 55 mm., incolore, e la cui funzione è quella di proteggere il filtro per saldatura da eventuali graffi o rotture. Esistono due modelli, che dispongo ambidue del Certificato CE del tipo secondo EN 166:

- Coprifiltro CLIMAX N° 1, in policarbonato  
- Coprifiltro CLIMAX N° 2, di cristallo di 3 mm  
- Coprifiltro CLIMAX N° 3, di cristallo di 2 mm

Il filtro per saldatura, ugualmente sostituibile, è un cristallo inattinico le cui dimensioni sono di 110 x 55 mm. Nel caso del modello 405-C abbiamo due tipi di dimensioni: 110 x 55 e 105 x 50. Lo schermo viene fornito con un filtro di grado 12, con certificato CE di tipo secondo la norma EN 169, sebbene sia disponibile una vasta gamma di toni. Consultare il fabbricante per quanto riguarda il tono più adeguato al tipo di saldatura per il quale deve essere utilizzato l'apparecchio. È possibile sostituire anche il manico ed i finimenti dello schermo.

**MARCHE DI SICUREZZA**

Sulle maschere per saldatura ci sono seguenti diciture:  
- Identificazione fabbricante: CLIMAX  
- Modello:  
- Data di fabbricazione: (mese e anno)  
- Norma: EN 175  
- Stabilità all'acqua: W  
- Certificazione: CE

**SCHERMI PER SALDATURE Climax**

MODELLO	MATERIAL	TIPO DE SUJEIÇÃO	VISOR	DIMENSÕES					
F	P	PA	M	CB	CS	B	D	W	Alt x Larg x Prof
418-U	•		•						400 x 250 x 85
418-UE	•		•						400 x 250 x 85
412-R	•								340 x 210 x 160
412-U	•		•						340 x 210 x 160
404-U	•		•						340 x 210 x 160
407-R	•								340 x 210 x 160
407-UA	•								370 x 210 x 160
402-U	•								370 x 210 x 160
409	•		•						330 x 230 x 190
409-A	•		•						330 x 230 x 190
419	•		•						400 x 270 x 95
419-E	•		•						400 x 270 x 95
410	•		•						400 x 280 x 72
410-E	•		•						400 x 280 x 72
405-CPA	•		•						310 x 210

F: Fibra vulcanizada indeformável  
P: Poliestere com fibra de vidro  
PA: Poliamida com fibra de vidro  
M: Mano  
CB: Cabeça

CS: Casco  
B: Basculante  
D: Cornice scorrevole  
W: Estabilidade à agua

CLIMAX

MODELLO	MATERIAL	TIPO DE SUJEIÇÃO	VISOR	DIMENSÕES					
F	P	PA	M	CB	CS	B	D	W	Alt x Larg x Prof
418-U	•		•						400 x 250 x 85
418-UE	•		•						400 x 250 x 85
412-R	•								340 x 210 x 160
412-UA	•		•						340 x 210 x 160
404-U	•		•						340 x 210 x 160
407-R	•								340 x 210 x 160
407-UA	•								370 x 210 x 160
402-U	•								370 x 210 x 160
409	•		•						330 x 230 x 190
409-A	•		•						330 x 23

This welding screen has been designed to meet EN 175 as well as the health and safety requirements set forth Royal Decree 1407/1992.

**APPLICATION**

The welding screen is recommended for welding jobs, which require a filter lens protection degree in a tone suitable for the type of welding, according to the selection recommendations indicated in EN 169.

This screen is recommended for welding jobs in construction, workshops, industry, etc... as well as general welding processes. It can also be used for welding processes where the electric discharges do not exceed 500 V and 4 mA.

The screen is suitable for working at temperatures between -5°C and 80°C. There are a variety of models manufactured of non-deformable vulcanised fibre and other of injected fibreglass-reinforced polyamide or polyester. Some models also meet the optional requirement of water stability (W).

**HOW TO USE**

There are a wide variety of models, including models, which are hand-held or fitted to the head as well as the 6-C helmet. Some models also include a sliding or fold-up frame.

- Hand-held screens: Hold the screen by the handle in front of the face at a distance which protects the face and neck from incandescent particles created by the welding process. The filter lens should be placed at the height of the eyes and the screen should remain in this position throughout the welding job.

- Head screens: The head harness should be fitted around the head so that the screen is properly held in place. The strap length can be adjusted in the back, by turning pin to lengthen or shorten the strap. Once it is correctly adjusted, put the screen on so that it completely covers the face and neck.

- Screen for 6-C helmet: Adjust the helmet to fit perfectly. Loosen the screen wing nut to introduce the male connector into the helmet until it fits "anguly". Then tighten the wing nut so that the helmet-screen unit is stationary. Once the unit is assembled, put the helmet on, turning the screen so that it completely covers the face and neck. The screen can be folded down or up when the welding job is completed.

-The models with the sliding or fold-up frame let you observe the work being performed without being exposed to particle projection. For the sliding model, press the trigger on the handle and hold it until the work is restarted. For fold-up model, raise the frame to permit vision through a filter cover. Then store the screen, keep in a cool and dry place inside the bag supplied. To clean and disinfect the handle, use a damp cloth with a dilute ethyl alcohol solution (25% alcohol). DO NOT use this solution to clean the screen housing, filter cover and filter lens. INSTEAD use a lint-free dry cloth.

**EXPIRATION DATE**

It is very difficult to determine the life of the unit or its components so as to replace them. Nevertheless, all components of the screen should be checked regularly for possible wear or tear, especially the filter cover which should be replaced when any imperfection is observed that could affect vision or when the cover has yellowed.

The filter lens should be replaced whenever any imperfection or scratch is noticed.

**SPARE PARTS**

The filter cover is supplied by the manufacturer as a spare part for this screen. It is a rectangular piece measuring 110 x 55 mm, of clear material designed to protect the welding filter from scratches and breakage. There are two models, both of which meet CE Type Certificate as per EN 166:

- CLIMAX No.1, Filter Cover, of polycarbonate
- CLIMAX No. 2, Filter Cover, of glass thickness 3 mm
- CLIMAX No. 3, Filter Cover, of glass thickness 2 mm

The welding filter, also replaceable, is made of welded glass and measures 110 x 55 mm. We have two sizes of model 405-C: 110 x 55 and 105 x 50. The screen is supplied with a filter of Grade 12, with CE Type Certificate as per EN 169, although a wide variety of tones are available.

Contact the manufacturer regarding the most suitable tone for the welding job to be performed.

Replacement handles and straps are also available.

**SAFETY LABELLING**

The welding screens are labelled as follows:

- Manufacturer: CLIMAX
- Model:
- Manufacturing date: (month and year)
- Standard: EN 175
- Water stability (optional): W
- Certification: CE

## Climax WELDING SCREEN

MODEL	MATERIAL	FASTENER	FRAME	DIMENSIONS					
F	P	PA	M	CB	CS	B	D	W	H x W x L (mm)
418-U	•		•						400 x 250 x 85
418-UE	•		•			•			400 x 250 x 85
412-R	•		•						340 x 210 x 160
412-UA	•		•	•		•			340 x 210 x 160
404-U	•		•	•					340 x 210 x 160
407-R	•		•	•					340 x 210 x 160
407-UA	•		•	•					370 x 210 x 160
402-U	•		•	•					370 x 210 x 160
409	•		•	•					330 x 230 x 190
409-A	•		•	•					330 x 230 x 190
419	•		•	•					400 x 270 x 95
419-E	•		•	•					400 x 270 x 95
410	•	•	•	•					400 x 280 x 72
410-E	•	•	•	•					400 x 280 x 72
405-CPA	•	•	•	•					310 x 210

F: Non-deformable vulcanised fibre  
P: Fibreglass reinforced polyester  
PA: Fibreglass reinforced polyamide  
M: Hand-held model  
CB: Head harness

CS: Helmet  
B: Fold-up  
D: Sliding  
W: Water Stability

The masque de soudeur a été créé en tenant compte des normes européennes EN 175 et des exigences de sécurité et d'hygiène du Décret Royal 1407/1992.

**APPLICATION**

Le masque de soudeur est employé pour effectuer des travaux de soudure, avec un verre filtrant dont le degré de protection dépend de son adéquation au type de soudure pour lequel l'appareil est utilisé, suivant les conseils de la Norme EN 169. Ce masque est indiqué pour les travaux de soudure dans les chantiers, les ateliers, les industries... et en général lors de tout processus de soudure. On peut aussi l'utiliser dans les processus de soudure pendant lesquels peuvent se produire des décharges électriques inférieures à 500 V et 4 mA.

Le masque permet de travailler à des températures comprises entre -5 °C et 80 °C.

Certains modèles sont fabriqués en fibre vulcanisée et d'autres injectés en polyamide ou polyester et fibre de verre. Certains d'entre eux répondent aussi aux exigences optionnelles de stabilité à l'eau (W).

**MODE D'EMPLOI**

La gamme des modèles est étendue, selon que le masque est tenu à la main, s'adapte sur la tête ou au casque 6-C. Il existe aussi des modèles à visière coulissante ou rabattante.

- Masques de soudeur à main: Saisissez le masque par le manche et le placer devant le visage à une distance permettant de protéger le visage et le cou des particules incandescentes créées par le processus de soudure. Le verre filtrant doit se trouver à la hauteur de yeux. Le masque doit rester dans cette position pendant tout le temps que s'effectue la soudure.

- Masques pour la tête: Placer la bande de sujexion derrière la tête de façon à ce qu'elle s'adapte parfaitement à la tête. Cette bande comporte, sur sa partie postérieure, un système de réglage qui permet de rallonger ou de raccourcir la longueur en tournant une petite roue. Une fois le masque ajusté parfaitement, le placer de façon à ce qu'il couvre tout le visage et le cou.

- Masques adaptables au casque 6-C: Ajustez le masque de façon à ce qu'il s'adapte parfaitement à la tête. Dévissez jusqu'à bout la vis située sur le masque pour introduire la partie du crochet qui est fixée au casque, puis la revissez pour que l'ensemble casque-masque soit formé. Lorsque l'ensemble est monté, placer le casque sur la tête en faisant tourner le masque de sorte qu'il recouvre tout le visage et le cou. Ainsi monté, le masque peut se rabattre, ce qui permet de le soulever lorsque la soudure est terminée.

- Les modèles avec visière coulissante ou rabattante permettent d'observer le travail réalisé sans que l'on soit exposé aux projections de particules. Si la visière est coulissante, presser la détente située sur le manche et le maintenir dans cette position jusqu'à la reprise du travail. Si, par contre, la visière est rabattante, elle peut être soulevée et on peu voir à travers un couvre-filtre. Pour stocker le masque, le conserver dans un endroit frais et à l'intérieur du sac sans lequel il est livré.

**DURÉE**

On ne peut pas savoir a priori la durée d'un appareil et de ses accessoires, pour pouvoir les remplacer par de nouveaux. Cependant, il faut réviser périodiquement tous les accessoires du masque pour détecter de possibles défauts et particulièrement dans le cas du couvre-filtre qui doit être changé au moindre défaut gênant la vision, ou lorsqu'il jaunit.

Le verre filtrant doit être changé lorsqu'on détecte un défaut ou une rayure.

**PIÈCE DE RECHANGE**

Le couvre-filtre est une pièce que le fabricant livre en tant que pièce de rechange de ce masque il s'agit d'une pièce rectangulaire, de 110 x 55 mm., incolore et dont la fonction est de protéger le filtre de soudure des rayures et du bris.

- Couvre-filtre CLIMAX N 1, en polycarbonate

- Couvre-filtre CLIMAX N 2, en verre largeur 3 mm

- Couvre-filtre CLIMAX N 3, en verre largeur 2 mm

Le filtre de soudure lui aussi remplaçable, est un verre intactinique, de 100 x 55 mm. Dans le cas du modèle 405-C, nous disposons de deux types de dimensions: 110 x 55 et 105 x 50. Le masque est livré avec un filtre de degré 12, avec Certificat CE suivant EN 169, bien qu'il y ait une large gamme de tons adaptés au type de soudure pour lequel l'appareil est utilisé.

Il est aussi possible de changer le manche ou le système d'attache.

**MARQUAGE DE SÉCURITÉ**

Les masques de soudeurs portent les marques suivantes:

- Identification du fabricant: CLIMAX
- Modèle:
- Date de Fabrication: (mois et année)
- Norme: EN 175
- Stabilité à l'eau (optionnelle): W
- Certification: CE

## MASQUE DE SOUDEUR Climax

MODÈLE	MATERIEL	SUJETION	CADRE	DIMENSIONS					
F	P	PA	M	CB	CS	B	D	W	Alt x Larg x Prof
418-U	•		•						400 x 250 x 85
418-UE	•		•			•			400 x 250 x 85
412-R	•		•						340 x 210 x 160
412-UA	•		•	•		•			340 x 210 x 160
404-U	•		•	•					340 x 210 x 160
407-R	•		•	•					340 x 210 x 160
407-UA	•		•	•					370 x 210 x 160
402-U	•		•	•					370 x 210 x 160
409	•		•	•					330 x 230 x 190
409-A	•		•	•					330 x 230 x 190
419	•		•	•					400 x 270 x 95
419-E	•		•	•					400 x 270 x 95
410	•	•	•	•					400 x 280 x 72
410-E	•	•	•	•					400 x 280 x 72
405-CPA	•	•	•	•					310 x 210

F: Fibre vulcanisée indéformable

P: Polyester et fibre de verre

PA: Polyamide et fibre de verre

M: Main

CB: Tête

CS: Casque

B: Rabattant

D: Coulissant

W: Stabilité à l'eau

Das Schweißschutzhärtchen wurde gemäß der europäischen Normen EN 175 konzipiert. Es entspricht außerdem den Sicherheitsbedingungen des königlichen Dekrets Nr.1407/1992.

**ANWENDUNG**

Das Schweißschutzhärtchen wird bei Schweiß- und Lötarbeiten benötigt. Gemäß des Auswahlkriterien der Norm EN 169 wird dabei das Sichtfenster mit einem Filter ausgestattet, dessen Tönung dem jeweils verwendeten Schweißprozess entspricht. Das Schutzhärtchen wird bei Schweißarbeiten in der Baubranche, in Werkstätten und Industriebetrieben, etc... angeraten, sowie allgemein bei jeder Art von Schweiß- oder Lötarbeit. Es kann in Schweißprozessen verwendet werden, bei denen die elektrischen Entladungen 500 V und 4 mA nicht überschreiten.

Das Schutzhärtchen ist für Arbeiten bei Temperaturen zwischen 5 °C und 80 °C ausgelegt.

Es gibt auch Modelle aus vulkanisiertem Faser und andere Polyamid oder Polyester gespritzt mit Glasfaser.

Manche sind auf Wunsch sogar wasserfest (W).

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

Wir bieten eine große Vielfalt von Modellen an: Schutzhärtchen, die mit der Hand gehalten werden, solche für den Kopf oder mit dem Helm 6-C kombinierte Modelle. Außerdem stehen Modelle