



FABRICANTE/MANUFACTURER:
SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL
Polígono de Iñás, R/ O Morrazo, nº 2,
15171 – Iñás (Oleiros) – A Coruña – España
Telf.: +34 981 64 98 11 / Fax: +34 981 64 98 12
E-mail: info@safetop.net / www.safetop.net

MODELO SPACER-ONE REF. 10110 (9844) LENTE CLARA

CAT II STANDARDS: EN 166:2001
EN 170:2002 (ocular con filtro ultravioleta) 1F 2-1,2

Según el Reglamento UE 2016/425
According the EU Regulation 2016/425



Clase óptica/Optical class: 1
Resistencia / mechanical strength: F
Escala del ocular / Scale number: 2-1,2

Gafa universal con ocular de policarbonato y guardas laterales de una sola pieza, de sencilla utilización y con patillas de nylon regulables en longitud. Anti-vaho.

Campos de uso: protección contra partículas de alta velocidad - impactos de baja energía (F); protección contra radiación óptica - Filtros ultravioleta (EN170)

Oculos com ocular de polycarbonate e gardas laterais de uma peça, de simple utilização e com patilhas de nylon ajustáveis em comprimento. Resistência antifogamento.

Campos de utilização: proteção contra partículas de alta velocidade-impactos de baixa energia (F); proteção contra radiação óptica. - Filtro ultravioleta (EN170)

Universal spectacles with polycarbonate lens and side shields in one piece, simple to use and adjustable nylon temples in length. Resistance to fogging.

Fields of use: protection against high-speed particles - low energy impacts (F), protection against optical radiation - Ultraviolet filters (EN170)

CE 0530

N.º Organismo notificado 0530 / Notified body n° 0530
Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici Scarl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 - Longarone BL



La declaración de conformidad está disponible en nuestra web
Coloque la referencia en el buscador y pinche en "Declaración Conformidad"
Declaration of Conformity can be found at our website
Enter the product Reference in the search box and select: CE Conformity
A declaração de conformidade está disponível em nosso site
Coloque a referência no motor de busca e clique em "Declaração de Conformidade"

www.safetop.net

E ESPAÑOL

P PORTUGUÉS

EN ENGLISH

Le todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. El no revisar estas instrucciones puede resultar en lesiones personales graves, incluyendo ceguera o la muerte. Este folleto ha de ser retirado únicamente por el usuario de las gafas.

LIMITACIONES PARA LA PROTECCIÓN OCULAR

Consulte al personal de seguridad o a su supervisor para asegurarse de que dispone de la protección ocular adecuada para el trabajo que va a realizar. Los riesgos específicos requieren una protección especial o adicional de los ojos o de la cara. A continuación se dan unos ejemplos de estos tipos de riesgos y la protección requerida:

- ⇒ Estallido de muelas abrasivas u otros proyectiles de alta energía: utilice una máscara protectora o unas gafas protectoras resistentes a impactos sobre las gafas.
- ⇒ Luz deslumbradora: utilice gafas con lentes tintadas (antideslumbrantes).
- ⇒ Radación óptica de soldadura por llama de gas o soplete, corte, cobresoldadura, o soldadura con estano o plomo; utilice gafas con lentes filtradoras con los valores de tonalidad de 3,0 o 5,0 para la protección contra radiación infrarroja (IR).
- ⇒ Soldadura por arco: utilice una máscara de soldadura sobre las gafas.
- ⇒ Láseres: utilice unas gafas protectoras contra rayos láser.
- ⇒ Vapores químicos: utilice unas gafas protectoras a prueba de gases o un respirador que cubra toda la cara.
- ⇒ Salpicaduras: utilice una máscara protectora o unas gafas protectoras contra salpicaduras sobre las gafas.
- ⇒ Temperaturas extremas o humedad elevada: use óculos con revestimiento antiembalamiento.
- ⇒ Calor: utilice una máscara protectora especial o de soldadura sobre las gafas.

AVISO

1. Estas gafas son resistentes a impactos, pero no son irrompibles. Un fuerte impacto puede romper o desgastar las gafas y exponer al usuario a lesiones graves o ceguera.
2. Deseche estas gafas o sustituya las lentes cuando se puedan observar marcas o rayas.
3. Exposición a, o contacto con vapores o líquidos químicos, suelen agrietar la superficie y reducir la resistencia a impactos. Deseche las gafas cuando se produzcan grietas en la superficie.
4. Las gafas deben ofrecer un ajuste perfecto para proporcionar una protección adecuada.

5. Los materiales que entran en contacto con la piel del usuario pueden desencadenar reacciones alérgicas en personas susceptibles.
6. Los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos, y por tanto, crear una amenaza para el uterito.

NOTA: debe ser entendido que las condiciones reales de uso no pueden ser simuladas y es responsabilidad del usuario, no del fabricante, determinar la conveniencia de pantallas para el uso previsto.
LIMPIEZA: Limpie todas las superficies a fondo con jabón o un detergente apropiado y agua templada. Enjuague bien para eliminar todos los restos de jabón o detergente. Seque las gafas por chorro de aire o frotándolas con un paño suave que no deje pelusa.

RETRADA DE USO: los protectores oculares usados se pueden contaminar con materiales infecciosos u otros peligrosos. No existen piezas de recambio, por lo que cuando no sea válidos, desecharlos según las regulaciones de la autoridad local. vertedero o incineración bajo condiciones controladas.
ALMACENAMIENTO: mantener en un lugar limpio, seco y libre de polvo, preferiblemente en un estuche adecuado.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA NORMA EN 166 SAFETOP EN166 F T CE
Montura _____

Código del fabricante _____ Número de norma europea armonizada _____
Resistencia a impactos _____

S=Resistencia aumentada (bala de 22 mm a 5,1 m/s)
F=Impacto de baja energía (bala de 6 mm a 45 m/s)
B=Impacto medio de la energía (120m/s)
A=Impacto alto de la energía (190m/s)

T=Partículas de alta velocidad en extremos de temperatura (-5°/+55°C)
Código de conformidad indicando que se han cumplido los requisitos de la directiva 89/686/CEE

Marcas	Campo de utilización
3	Líquidos (gotitas o salpicaduras)
4	Polvó con el tamaño de partícula mayor de 5µm
5	Gases, humo, polvo, etc. con un tamaño de la partícula menos que 5µm
8	Cortocircuito eléctrico de arco
9	Salpicaduras de metales fundidos y de la penetración de sólidos calientes
H	Protección de los ojos de cabezas pequeñas

LENTE	Tipo de filtro	2-1.2SAFETOP 1	F	9	K	N	CE
2=Filtro de UV							
5=Filtro de luz solar sin protección IR							
6=Filtro de luz solar con protección IR							
Tonalidad							
Código de fabricante _____							
Clase óptica _____							
Resistencia a impactos (ver arriba)							
Salpicaduras de metales fundidos y de la penetración de sólidos calientes							
Resistencia al daño causado por partículas finas							
Resistencia anti-vaho _____							

Advertencias: sólo aplicable en temperatura ambiente a menos que esté marcado con la letra T.

Marcas de código de producto: si los símbolos S, F o B no son comunes al ocular y al marco, entonces es el nivel inferior, que será asignado al protector ocular completo. Para que un protector ocular se conforme con el campo del símbolo 9 de uso, el marco y el ocular serán marcados con este símbolo junto con uno de los símbolos F o B.

Marcas para las lentes teñidas:

EN 169: Filtros de soldadura son identificados por el número de color y la definición del fabricante
EN 170: Filtro de UV
EN 172: Filtro de luz solar
EN 175: Equipo para la protección del ojo y de la cara durante la soldadura

P PORTUGUÉS

Leia todas las instruções y avisos antes de utilizar este produto. El no revisar estas instrucciones pode resultar em danos físicos graves, incluindo cegueira ou a morte. Este folheto ha de ser retirado apenas pelo utilizador.

LIMITAÇÕES PARA OS ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Verifique com o pessoal de segurança ou de supervisão para assegurar que lhe está a ser fornecida a protecção de olhos adequada para o seu trabalho. Perigos específicos necessitam de protecção da face, ocular ou especializada. Exemplos de tais perigos e de protecção necessária inclui:

- ⇒ Explodir de esmeraldas, ou outros projéctiles com bastante energia: use uma máscara facial ou óculos de impacto sobre os óculos.
- ⇒ Luminosidade: use óculos com lentes de cor (anti-luminosidade).
- ⇒ Radiação óptica de soldadura por llama de gas o soplete, corte, cobresoldadura, o soldadura com estano ou plomo; use óculos com lentes de filtro marcadas com designações de sombra de 3,0 ou 5,0 para protecção de infravermelhos (IV).
- ⇒ Soldadura por arco: use uma máscara de soldadura sobre os óculos.
- ⇒ Láseres: use óculos com protecção contra lasers.
- ⇒ Vapores químicos: use óculos de protecção contra gases ou um respirador que proteja toda a cara.
- ⇒ Salpicos de líquido: use uma máscara facial ou óculos contra salpicos sobre os óculos.
- ⇒ Temperaturas extremas ou humidade elevada: use óculos com revestimento antiembalamiento.
- ⇒ Calor: use uma máscara facial especializada ou máscara de protecção sobre os óculos.

AVISO

1. Estes óculos são resistentes ao impacto, mas não são inquebráveis. Eles podem partir-se ou ficar desencaixados se forem submetidos a impactos violentos, expondo o utilizador a graves lesões nos olhos ou a cegueira.
2. Desfaça destes óculos ou substitua as lentes quando tiverem fendas ou arranhadelas visíveis.
3. Exposição a, ou contacto com vapores ou líquidos químicos podem fazer como que a superfície rache e reduz a resistência ao impacto. Desfaça-se deles quando as lentes ficarem rachadas em qualquer superfície.
4. Os óculos devem ficar bem ajustados para possibilitar uma protecção adequada.

5. Os materiais que entram em contacto com a pele do utilizador podem causar reacções alérgicas a pessoas sensíveis.
6. Os protectores oculares frente a impactos de partículas a grande velocidade levados sobre óculos correctores normais, poderiam permitir a transmissão de impactos, e por tanto, criar uma ameaça para o uterito.

NOTA: deve-se compreender que as condições reais de uso não podem ser simuladas e é a responsabilidade do utente, não o fornecedor, determinar a uso do óculos faciais para o uso pretendido.

LIMPEZA: limpe todas as superfícies a fondo com sabão ou com um detergente adequado e água morna. Enxágue cuidadosamente todos os restos de sabão ou detergente. Seque as óculos com um pano de linho suave.

DESFARSE DO PRODUTO: as óculos faciais usados podem estar contaminados com materiais infectados ou perigosos. Não existem peças de recambio, polo que quando sejam inúteis, desfaça-se das máscaras de protecção de acordo com as regulamentações das autoridades locais. Em lixeira ou incineração sob condições controladas.

ALMACENAMENTO: armazenar em um ambiente limpo, seco e sem pó, preferência numa caixa adequada para armazenar os óculos.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A NORMA EN 166 SAFETOP EN166 F T CE
Armação _____

Código do fornecedor _____ Número de norma europea armonizada _____
Resistência ao impacto _____

S=Resistência aumentada (bala de 22 mm a 5,1 m/s)
F=High speed particles, Low energy impact (45 m/s)

B=High speed particles, Medium energy impact (120 m/s)

A=High speed particles, High energy impact (190 m/s)

T=High speed particles at extremes of temperature (-5°/+55°C)

Conformity code to show that the requirements of EC directive 89/686 have been met

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A NORMA EN 166 STANDARD SAFETOP EN166 F T CE

Frame _____

Manufacturer code _____

Number of the harmonized European Standard _____

Impact resistance _____

S=Increased resistance (12 m/s)

F=High speed particles, Low energy impact (45 m/s)

B=High speed particles, Medium energy impact (120 m/s)

A=High speed particles, High energy impact (190 m/s)

T=High speed particles at extremes of temperature (-5°/+55°C)

Conformity code to show that the requirements of EC directive 89/686 have been met

SÍMBOLOS DESCRIÇÃO DO CAMPO DE USO

3 Liquidos (droplets or splashes)

4 Dust with particle size of greater than 5µm

5 Gases, smoke, dust, etc. with a particle size less than 5µm

8 Short cut / electric arc (faceshields only)

9 Splashes or molten metals and penetration of hot solids

H Eye protection for small sized heads

LENSES

Filtertype _____

2-1.2SAFETOP 1 F 9 K N CE

2=UV-filter

5=Sunlight filter without IR-protection

6=Sunlight filter with IR-protection

Shade _____

Manufacturer code _____

Optical class _____

Impact resistance (see above)

Splashes of molten metals and penetration of hot solids

Resistance to damage by fine particles

Resistance to fogging

Warnings: applicable at room temperature only unless marked with the letter T.

Product code markings: if the symbols S, F or B are not common to both ocular and the frame, then it is the lower level, which shall be assigned to the complete eye protector. For an eye protector to comply with field of use symbol 9, both the frame and ocular shall be marked with this symbol together with one of the symbols F or B.

Additional markings for tinted lenses:

EN 169: Welding shades (identified by shade density number prior to manufacturers identification)

EN 170: UV-filter

EN 172: Sunlight filter

EN 175: Equipment for eye and face protection during welding and allied processes

Read all instructions and warnings before using this product. Failure to follow these instructions and warnings may result serious personal injury, including blindness or death. This leaflet is to be removed by wearer only.

LIMITAÇÕES DE EYE PROTECTORS

Check with safety or supervisor personnel to be sure you are being provided adequate eye protection for your job. Specific hazards require specialized or additional eye or face protection. Examples of such hazards and the protection required include:

⇒Exploding grinding wheels, or other high energy projectiles: use a faceshield or impact goggle over spectacles.

⇒Glare: use spectacles with tinted (anti-glare) lenses.

⇒Optical radiation from gas or torch welding, cutting, brazing or soldering, use spectacles with filter lenses, marked with shade designations 3,0 or 5,0 for infrared (IR) protection.

⇒Arc welding: use a welding helmet over spectacles.

⇒Lasers: use a laser goggle or spectacle.

⇒Liquid splash: use a gas-tight goggle or a full facepiece respirator.

⇒Liquid splash: use a faceshield or splash goggle over spectacles.

⇒Extreme temperatures or high humidity: use spectacles with an anti-fog coating.

⇒Heat: use a specialized faceshield or welding helmet over spectacles.

WARNING

1. These eye protector is impact resistant, but not unbreakable. They may break or become dislodged by severe impact, exposing the wearer to serious eye injury or blindness.

2. Discard this eye protector or replace the lenses/visor when pits or scratches are visible.

3. Exposure to, or contact with, chemical vapors or liquids may cause surface crazing and reduce impact resistance. Discard when crazing occurs to any surface.

4. Eye protectors must fit properly to provide adequate protection.

5. Materials that may come in contact with the wearer's skin could cause allergic reactions to susceptible individuals.

6. Eye protection against impact of high speed particles worn on normal corrective lenses, could allow transmission of impacts, and so create a threat to the user.

NOTE: it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated. It is the responsibility of the user not the manufacturer to determine the eye protection suitability for the intended use.

CLEANING: throughly clean all surfaces with soap or suitable detergent and warm water. Carefully rinse all traces of soap or detergent. Air dry or pat dry with a soft, lint free cloth.

DISPOSAL: used eye protection may be contaminated with infectious or other hazardous materials. No spare parts, so when the spectacles aren't useful, please dispose according to Local Authority Regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions.

STORING: keep in a clean, dry, dust-free environment, preferably in a suitable storage case.