

F
BROCHURE D'INFORMATION

PROTECTION DES GANTS CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

EN420: 2003 + A1: 2009 Gants de protection Exigences générales



Les gants ont été testés au niveau de la paume

Convenient à un usage spécial (si la taille ne répond pas aux exigences de longueur minimale)

Modèle	Description
290	Gant d'inspection en nylon sans couture
Tailles	6,7,8,9,10,11

Lorsque le niveau marqué est X, cela indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test n'est pas adéquate.

RISQUE MÉCANIQUE EN 388: 2016 + A1: 2018

NIVEAUX DE PERFORMANCE						
Test	1	2	3	4	5	
a) Résistance à la traction	100	500	2000	8000	/	/
b) Résistance à la traction	1,2	2,5	5	10	20	/
c) Résistance à la traction	10	25	50	75	/	/
d) Résistance à la traction	20	60	100	150	/	/
e) Résistance à la traction	A	B	C	D	E	F

EN420:2003 + A1: 2009

Ils sont conformes au règlement EU2016/425 sur les équipements de protection du travail à travers les normes européennes EN420:2003+A1:2009; EN388:2016+A1:2018.

"Les fixation de type EU sont effectuées par: le centre technologique SATRA Technology Europe Ltd.,
Bracketown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande (organisme notifié numéro 2777)"

Recommandations
 - Ne pas utiliser dans les emplois où le niveau de risque mécanique à couvrir dépasse les niveaux de prestations indiqués.
 - Il est fabriqué avec des matériaux qui ne sont pas connus pour provoquer des allergies, cependant, chez les personnes sujettes à cela, à cela, ils peuvent présenter réactions de rejet.
 - Ils doivent pas être utilisés en cas de risque de coincement par des pièces mobiles de machines.
 - Vérifier avant chaque utilisation que l'article est en bon état.
 - Pour les gants à deux couches ou plus, "la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe".

Stockage: Dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil et de tout autre agent agressif. Avec un stockage approprié, les propriétés mécaniques restent inchangées depuis la date de fabrication. Pour son transport et sa conservation, aucun emballage n'est requis spécial mais doit rester étendu.

Emballé en 100 paires par carton.

Instructions de nettoyage

- * L'eau de Javel n'est pas autorisée.
- * Le repassage n'est pas autorisé.
- * Le séchage n'est pas autorisé.
- * Toujours, doit être inspecté par l'utilisateur avant utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages présente

Remarque: Les informations contenues dans le présent document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner l'EPI.

Cependant, il faut comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être similaires. Il incombe donc à l'utilisateur final et non du fabricant, l'adéquation du gant à l'usage prévu.

Pour information additionnelle, consultez votre fournisseur.

NITREX SEGURIDAD LABORAL SL

Ezurrik, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. 943 633282 - Fax 943 633261 - www.nitrex.es

Declaration de Conformite disponible a: www.nitrex.es/es/290/

D
INFORMATIONS BROCHURE

HANDSCHUHSCHUTZ GEGEN MECHANISCHE RISIKEN

EN388:2016+A120:8



Im Handflächenbereich wurden Handschuhe getestet

Für besondere Zwecke geeignet (wenn die Größe nicht den Mindestlängenanforderungen entspricht)

Modell	Beschreibung
290	Nahtloser Nylon-Inspektionshandschuh
Grosses	6,7,8,9,10,11

Wenn der markierte Wert X ist, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Testmethode nicht ausreichend ist.

MECHANISCHE RISIKEN BEI 388: 2016 + A1: 2018



II

BROCHURE INFORMATIVA

PROTEZIONE DEI GUANTI CONTRO RISCHI MECCANICI

EN420: 2003 + A1: 2009 Requisiti generali dei guanti protettivi



I guanti sono stati testati nella zona del palmo

Adatto per scopi speciali (se le dimensioni non soddisfano i requisiti di lunghezza minima)

Modell	Description
290	Guanto da ispezione in nylon senza cuciture
Tagli	6,7,8,9,10,11

Quando il livello contrassegnato è X indica che il guanto non è stato testato o il metodo di prova non è adeguato.

RISCHIO MECCANICO EN 388: 2016 + A1: 2018

