


**MODEL:** 2088-CVI and 2088-CE  
EN397:2012 +A 1:2012 - Industrial Safety Helmet  
EN50365:2002 - Electrically Insulating Helmets



**FEATURES:** The performance characteristics for which the helmet has been designed are guaranteed only if it is used correctly and if designed to provide protection from above, from crushing, from tension and from exposure to flames, within the limits contemplated under the EN 397 Norms. It is meant to reduce the effects of unforeseen events, but it cannot protect the head from all eventualities. To ensure maximum stability of the helmet, always attach and adjust the chinstrap correctly; this will help to reduce shifting of the helmet regarding the level of protection offered by the helmet, the condition for its use or the maintenance procedures; feel free to contact us at precaution and instructions contained in the present manual not be followed. After reading the manual, should you still have any doubts maintained. This guarantee provided by Marca Proteccion Laboral, S.L with regards to this product shall be null and void should the warning, INSPEC INTERNATIONAL LTD - 57 Leslie Hough Way, 'Salford' (at Manchester, M16 6AJ, England - NOTIFY BODY NO.:0194

**WARNINGS:** Failure to respect the warnings listed below could have serious, and even life-threatening, consequences. This helmet is designed to provide protection from above, from crushing, from tension and from exposure to flames, within the limits contemplated under the EN 397 Norms. It is meant to reduce the effects of unforeseen events, but it cannot protect the head from all eventualities. To ensure maximum stability of the helmet, always attach and adjust the chinstrap correctly; this will help to reduce shifting of the helmet regarding the level of protection offered by the helmet, the condition for its use or the maintenance procedures; feel free to contact us at

**CLEANING AND DISINFECTING:** The helmet may be cleaned with the use of soap and warm water and dried with soft cloth. The helmet should not be cleaned with abrasive substances or solvents and must not be stored in direct sunlight or in contact with any solvents. **PRECAUTIONS:** This helmet MUST be kept in a clean, dry spot, not near sources of heat and at constant temperature of between 20° ± 15° C. The helmet should be washed with lukewarm water and neutral soap. • NEVER keep the helmet inside the vehicle when not being used. Not only will it be exposed to sunlight (UV rays and heat), but, if not adequate set in place, it could also be thrown about inside the vehicle in the events of a sudden stop. • This helmet should be stored in original packing container or suitable box out of direct sunlight, away from chemical and abrasive substances and where it will not be damaged by physical contact with hard surfaces/items. **SHOCKS:** After a strong shock this helmet should not be used anymore. Internal invisible breakings could cause resistance reductions in the following impacts:

**CHEMICAL AGENTS:** All chemical products, corrosive substances and solvents could, in certain concentrations, prove to be dangerous for this product. It is possible or necessary for your helmet to come into contact with such substances, consult Marca Proteccion laboral, S.L and you will be given an appropriate response following careful study of the specific case. **ACCESSORIES, SPARE PARTS AND INSTRUCTIONS FOR FITTING:** Please change the entire safety helmet if any parts of the helmet shell are cracked, damaged or brittle. Do not replace the damaged part by yourself, please replace the entire helmet. Note: The helmet should be regularly examined and discarded immediately if any deep scratches, abrasions or crack appear.



# 2088-CVI | 2088-CE



The marking of the helmet shall contain the relevant technical information presented as follows:

**MARKING EN 397:2012 +A 1:2012:**

1) Helmet model.  
2) Name or identification mark of the manufacturer.  
3) Size covered by the webbing (in centimeter).  
4) Optional test; tested at low temperatures.  
5) Optional test; tested for molten metal splash.  
6) Optional test; tested for electrical insulation.  
7) CE Marked Body number.  
8) CE Marked Body number.  
9) Standard references.  
10) "Double triangle" Symbol EN 50365:2002 Standard.

**MARKING EN 50365:2002:**

1) Marker stands for number of batch.  
2) Class.  
3) Batch Manufacturing Number. (Year).  
Example:  
One marker = First batch  
Two marker = Second batch

**Class 0**  
Batch Mfg. No. 2017

**STEELPRO**  
2088-CE  
EN 397:2012 +A1:2012  
EN 50365:2002

The insulating helmet model VISION (2088-CVI) and EOLO (2088-CE) is classified class "0" for use on installation with a nominal voltage up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. The helmet insulating electrical cannot be employed alone; it is necessary to use with other protective insulating devices, in relation with the risks connected to the work. **FITTING AND ADJUSTMENT:** For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head. The helmet must be worn with the peak facing forward. To later the size, adjust the harness at the rear of the helmet by changing the holder hole on the back of the harness. The helmet should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the manufacturer. **MAINTENANCE:** Follow the procedure to clean the helmet. 1) Dismantle the helmet. 2) Clean all the pieces inside and outside using only neutral soap and lukewarm water, with the exception of the following piece: **DEADLINE OF OBsolescence:** The date of manufacture is moulded under the peak of the helmet. The lifespan of this helmet depends on: 1) Shelf life = 5 years, when stored in cool, dry condition and out of direct sunlight. 2) Services life= It is recommended this helmet to be discarded after 2 years, in extreme circumstances it may be necessary to discard after 1 year. Note: The helmet should be regularly examined and discarded immediately if any deep scratches, abrasions or crack appear.

FOLLETO INFORMATIVO CASCOS DE PROTECCION PARA LA INDUSTRIA STEELPRO

MODELO: 2088-CVI y 2088-CE

Este casco de seguridad industrial de protección satisfice los requisitos esenciales de la normas siguientes:

EN397:2012 +A 1:2012 -"Casco de seguridad industria IR  
EN50365:2002 -"Cascos de aislamiento eléctrico"

CE - la certificación de estos productos ha sido emitida por:

INSPEC INTERNATIONAL LTD - 57 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester, M6 6AJ,England - NOTIFY BODY NO.:0194

**CARACTERÍSTICAS:** Las caractersticas de rendimiento para las que se diseñó el casco solo están garantizadas en caso de utilizarse correctamente y realizarse el mantenimiento según lo indicado en las instrucciones. En caso contrario, las características de protección no pueden garantizarse. Esta garantía proporcionada por Marca Protección Laboral, S.L. con respecto al producto se considerará nula y sin efecto en caso de que no se sigan las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en el presente manual. Una vez leído el manual, si tiene alguna duda sobre el nivel de protección ofrecido por el casco, las condiciones de uso o los procedimientos de mantenimiento, no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante el número indicado.

**ADVERTENCIAS:** El incumplimiento de las advertencias que se indican más abajo podría tener consecuencias graves e incluso fatales. Este casco está diseñado para proporcionar protección contra impactos, penetraciones por la parte superior, aplastamiento, tensión y exposición a las llamas, dentro de los límites contemplados por las normas EN 397. Está previsto para reducir los efectos de eventos imprevistos, pero no puede proteger la cabeza de cualquier accidente. Para garantizar la máxima protección, el casco:

- DEBE colocarse correctamente en la cabeza y las correas deben ajustarse para garantizar su perfecta adaptación, pero con cierto grado de comodidad.
- Para garantizar la máxima estabilidad del casco, abracho e ajuste siempre la correa del mentón correctamente, lo que ayudará a reducir los movimientos del casco debido a ciertas condiciones ambientales.

- Inspeccione el casco antes y después de cada uso poniendo en práctica los procedimientos de inspección descritos en este manual y sustituya cualquier parte desgastada o dañada por recambios suministrados exclusivamente por Marca Protección Laboral, S.L.
- No debe utilizar NUNCA pinturas, disolventes o detergentes a base de hidrocarburos en el casco. Este tipo de sustancias puede producir daños invisibles a simple vista, mermando su acción protectora.

**LIMPIEZA Y DENSINFECCIÓN:** El casco puede limpiarse mediante agua tibia y jabón y secarse con un trapo suave. El casco no debe limpiarse con sustancias o disolventes abrasivos y no debe guardarse bajo luz solar directa ni en contacto con disolventes.

**PRECAUCIONES:** Este casco DEBE guardarse en un lugar limpio y seco, alejado de fuentes de calor y a una temperatura constante comprendida entre los 20° ± 15° C.

- El casco debe limpiarse con agua tibia y jabón neutro.

- NUNCA deje el casco dentro del vehículo cuando no esté en uso. Además de quedar expuesto a la luz solar (rayos UVA y calor), si no se guarda en un lugar adecuado, podría sufrir sacudidas dentro del vehículo en caso de parada repentina.
- Este casco debe guardarse en su contenedor del embalaje o en una caja adecuada lejos de la luz solar directa y alejado de sustancias químicas y abrasivas y donde no pueda sufrir daños por contacto físico con superficies/elementos duros.

**IMPACTOS:** Después de un fuerte golpe, el casco debe dejar de utilizarse. Las roturas invisibles internas podrían provocar reducciones de la resistencia a los golpes posteriores.

**AGENTES QUÍMICOS:** Todos los productos químicos, sustancias corrosivas y disolventes, en ciertas concentraciones, podrían resultar peligrosos para este producto. Si es posible o necesario que su casco entre en contacto con estas sustancias, consulte a Marca Protección Laboral, S.L. para recibir una respuesta correcta tras un estudio detenido del caso específico.

**ACCESORIOS, RECAMBIOS E INSTRUCCIONES DE AJUSTE:** Cambie todo el casco de seguridad en caso de que alguna de las piezas de la carcasa esté agrietada, dañada o quebradiza. No sustituya la parte dañada por su cuenta, debe sustituir todo el casco.



**MARCA EN 397:2012 +A 1:2012:** la marca del casco debe incluir la información técnica relevante presentada de la siguiente forma:

- 1) Modelo del casco.
- 2) Nombre o marca de identificación del fabricante.
- 3) Tamaño abarcado por las correas (en centímetros).
- 4) Prueba opcional; prueba a bajas temperaturas.
- 5) Prueba opcional; prueba contra salpicaduras de metal fundido.
- 6) Prueba opcional; prueba de aislamiento eléctrico.
- 7) Marca de la CE.
- 8) Número de organismo notificado de la CE.
- 9) Referencias estándar.

**MARCA EN 50365:2002:**

- 1) Símbolo de "doble triángulo" Norma EN 50365:2002.
- 2) Clase.
- 3) Número de fabricación de lote; (Año)
- 4) Indicador de número de lote.


Ejemplo:



Una marca = Primer Lote



Dos marcas = Segundo Lote



El casco aislante modelo VISION (2088-CVI) y EOLO (2088-CE) tienen una clasificación de clase «0» para su uso en instalaciones con tensión nominal de hasta 1.000 V c.a. y 1.500 V c.c. No se puede utilizar solo el aislamiento eléctrico del casco. Se debe utilizar con otros dispositivos con aislamiento de protección, en función de los riesgos asociados al puesto de trabajo.

**AJUSTE Y ADAPTACIÓN:** Para garantizar la correcta protección, el casco debe ajustarse o adaptarse al tamaño de la cabeza del usuario. El casco debe llevarse con el pico hacia delante. Para modificar el tamaño, ajuste el arnés de la parte posterior del casco cambiando el orificio del portador en la parte posterior del arnés. Para cambiar la altura, solo debe modificar el arnés. Debe cambiarse con cada portador (4 portadores) para garantizar un ajuste cómodo en torno a la corona de la cabeza.

**USO:** El casco está fabricado para absorber la energía de un impacto mediante la destrucción o daño parcial de la carcasa o el arnés. Aunque estos daños no sean aparentes de inmediato, cualquier casco sujeto a un grave impacto debe sustituirse de inmediato. También se llama la atención del usuario sobre el peligro de modificar o extraer cualquiera de los componentes originales del casco por otros no recomendados por el fabricante. El casco no debe adaptarse para fines de conexión de accesorios de forma no recomendada por el fabricante.

**MANTENIMIENTO:** Siga el procedimiento para limpiar el casco.

- 1) Desmonte el casco.

- 2) Limpe todas las piezas del interior y el exterior solo con agua tibia y jabón neutro, a excepción de la siguiente pieza:

a) Carcasa: límpiela con agua fría y jabón neutro. No utilice disolventes y déjela secar a temperatura ambiente.

**FECHA DE OBSOLESCENCIA:** la fecha de fabricación aparece impresa debajo del pico del casco. la vida útil del casco depende de:

- 1) Vida útil = 5 años cuando se almacena en condiciones frescas y secas, lejos de la luz solar directa
- 2) Vida de servicio: Se recomienda desechar el casco a los 2 años. En circunstancias extremas, puede ser necesario desecharlo al año.

Nota: El casco debe examinarse periódicamente y desecharse de inmediato en caso de aparición de rayones profundos, abrasiones o grietas.

BROCHURE INFORMATIVE CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE STEELPRO

MODÈLE: 2088-CVI et 2088-CE

Ce casque de protection pour l'industrie répond aux exigences essentielles ci-dessous:

EN397:2012 +A 1:2012 - casques de protection pour l'industrie  
EN50365:2002 - casques électriquement isolants

CE - La certification de ces produits a été délivrée par:

INSPEC INTERNATIONAL LTD - 57 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester, M6 6AJ,England - NOTIFY BODY NO.:0194

**CARACTÉRISTIQUES:** Les caractéristiques de performance pour lesquelles le casque a été conçu ne sont garanties que s'il est correctement utilisé et si son entretien est réalisé en respectant les Instructions. Si tel n'est pas le cas, les caractéristiques de protection ne peuvent être garanties. Cette garantie fournie par Marca Protección Laboral, S.L. sur ce produit sera nulle et s'annulera si les avertissements, les mesures de sécurité et les Instructions contenues dans le présent manuel ne sont pas suivies. Après la lecture de ce manuel, dans le cas où des doutes subsisteraient au sujet du niveau de protection offert par le casque, de ses conditions d'utilisation ou des procédures d'entretien, n'hésitez pas à nous contacter au numéro indiqué.

**AVERTISSEMENTS:** Le non-respect des avertissements ci-dessous pourrait avoir des conséquences graves, et même mettre en danger la vie des personnes. Ce casque est conçu pour assurer une protection contre les impacts, contre la pénétration par le haut, contre l'écrasement, contre la tension et contre l'exposition aux flammes, dans les limites prévues par les normes EN 397. Il est conçu pour réduire les effets d'événements imprévus, mais ne peut pas protéger la tête de toutes les éventualités. Pour assurer une protection maximale, le casque:

- DOIT être correctement placé sur la tête, et les sangles doivent être réglées pour assurer que le casque soit bien ajusté, avec un certain degré de confort.
- Pour assurer la stabilité maximale du casque, on doit toujours attacher et ajuster la jugulaire correctement; cela permettra de réduire le déplacement du casque résultant de certaines conditions environnementales.
- Inspecter le casque avant et après chaque utilisation, en employant les procédures d'inspection décrites dans ce manuel et remplacer immédiatement toute partie usagée ou endommagée uniquement avec les pièces de rechange fournies par Marca Protección Laboral, S.L.
- NE JAMAIS utiliser de peintures, de solvants ou de détergents à base d'hydrocarbures sur ce casque. Ces substances peuvent endommager les matériaux de manière invisible à l'œil, mais endommagent leurs actions protectrices.

**NETTOYAGE ET DESINFECTION:** Le casque peut être nettoyé en utilisant du savon et de l'eau chaude et à sec avec un tissu doux. Le casque ne devra pas être nettoyé avec des substances abrasives ou des solvants et ne devra pas être gardé en contact avec la lumière directe du soleil et ne devra être en contact avec aucun solvant.

**MESURES DE SECURITE:** Ce casque DOIT être gardé dans un endroit propre, sec, éloigné de sources de chaleur et à une température entre 20° ± 15°C.

- Le casque devra être lavé au savon neutre et à l'eau tiède

- NE JAMAIS garder le casque à l'intérieur du véhicule lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Il sera non seulement exposé à la lumière du soleil (rayons UV et chaleur), mais, s'il n'est pas placé de forme adéquate, il pourrait également être projeté à l'intérieur du véhicule dans le cas d'un arrêt soudain.
- Ce casque devra être gardé dans son emballage d'origine ou dans une boîte adéquate éloignée de la lumière du soleil, loin de substances chimiques et abrasives et là où il ne sera pas endommagé par le contact physique avec des surfaces/objets durs.

**CHOCs:** Après un choc violent ce casque ne devra plus être utilisé. Des failles internes invisibles pourraient causer une diminution de la résistance aux prochains impacts.

**AGENTS CHIMIQUES:** Tous les produits chimiques, les substances corrosives et les solvants peuvent, dans de certaines concentrations, s'avérer dangereux pour ce produit. S'il est possible ou nécessaire pour votre casque d'être en contact avec de telles substances, consulter Marca Protección Laboral, S.L. et on vous donnera une réponse appropriée après une étude approfondie du cas spécifique.



**MARQUAGE EN 397:2012 +A 1:2012:** Le marquage du casque devra contenir les informations techniques pertinentes suivantes:

- 1) Modèle du casque.
- 2) Nom ou marque d'identification du fabriquant.
- 3) Taille couverte par les sangles (en centimètres).
- 4) Test facultatif; testé à basses températures.
- 5) Test facultatif; testé aux éclaboussures de métal fondu.
- 6) Test facultatif; testé à isolement électrique.
- 7) Marquage CE.
- 8) CE Numéro Organisme notifié.
- 9) Références standard.

**MARQUAGE EN 50365:2002:**

- 1) Double triangle-Symbole EN 50365:2002 Standard.
- 2) Catégorie.
- 3) Numéro de lot de fabrication. (Année).
- 4) Le repère permet l'identification du numéro de lot.

Exemple:



une marque = premier lot



deux marques = deuxième lot

Le casque d'isolation modèle VISION (2088-CVI) et EOLO (2088-CE) est classé en catégorie "0" pour l'emploi sur l'installation d'une tension nominale jusqu'à 1000 V c.a. et 1500V c.c. Le casque électriquement isolant ne peut être employé seul. Il est nécessaire de l'utiliser avec d'autres équipements de protection isolants, en relation avec les risques liés au travail.

**INSTALLATION ET REGLAGE:** Pour une protection adéquate ce casque doit être installé ou réglé en fonction de la taille de la tête de son utilisateur. Le casque doit être porté avec la pointe en avant. Pour changer la taille, ajuster le harnais à l'arrière du casque en changeant le support à l'arrière du casque. Pour changer la capacité de poids, veuillez changer le harnais. Veuillez changer tous les supports (4 supports) pour assurer un ajustement confortable autour de la tête.


**UTILISATION:** Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'un Impact par un dommage ou une destruction partielle de la coque ou du harnais, bien que de tels dégâts puissent ne pas apparaître à l'œil, tout casque soumis à un impact sévère devra être immédiatement remplacé. On attire également l'attention de l'utilisateur sur le danger d'une modification ou du retrait d'une des parties originales du casque, autres que celles recommandées par le fabriquant. Le casque ne devra pas être adapté dans des buts ou régimes n'étant pas recommandés par le fabriquant.

**ACCESSOIRES, PIECES DE RECHANGE ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:** Veuillez changer entièrement le casque de sécurité si l'un des parties de la coque du casque est craquée, endommagée ou fissurée. Ne pas remplacer les parties endommagées vous-même, veuillez remplacer le casque tout entier.

ENTRETIEN: Veuillez suivre la procédure suivante pour nettoyer le casque

1) Démonter le casque. 2) Nettoyer toutes les pièces à l'intérieur et à l'extérieur en utilisant seulement du savon neutre et de l'eau tiède, à l'exception des pièces suivantes: a) Coque: nettoyer avec de l'eau froide et du savon neutre. Ne pas utiliser de dissolvants, laisser sécher à température ambiante.

La date de fabrication est modélée sous le sommet du casque. la durée de vie de ce casque dépend de: 1) Durée de validité= 5 ans, quand il est gardé dans un endroit frais, sec et éloigné de la lumière directe du soleil. 2) Durée de vie de services = Il est recommandé de rebuter ce casque après deux ans. En cas de circonstances extrêmes il peut être nécessaire de le rebuter après 1 an. Note: Le casque doit être régulièrement examiné et rebuté immédiatement si une quelconque égratignure, abrasion ou craquelure profonde apparaîtrait.



FOLHETO INFORMATIVO CAPACETES DE PROTEÇÃO PARA A INDUSTRIA STEELPRO

MODELO: 2088-CVI y 2088-CE

Este Capacete de Proteção Industrial cumpre os requisitos essenciais da norma abaixo:

EN397:2012 +A 1:2012 - capacete de Proteção Industrial  
EN50365:2002 - capacetes Eletricamente Isolados

CE - certificação para estes produtos foi emitida por:

INSPEC INTERNATIONAL LTD - 57 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester, M6 6AJ,England - NOTIFY BODY NO.:0194

**CARACTERÍSTICAS:** As características de desempenho para o qual o capacete foi concebido só são garantidas se for usado corretamente e se a manutenção for realizada conforme descrito nas instruções. Se este não for o caso, as características de proteção não podem ser garantidas. Esta garantia dada pela Marca Protección Laboral, S.L. relativamente a este produto deverá ser nula e inválida se os avisos, as precauções e as instruções contidos no presente manual não forem seguidos. Depois de ler o manual, se tiver ainda tiver dúvidas relativamente ao nível de proteção oferecida pelo capacete, ao estado para o seu uso ou aos procedimentos de manutenção, não hesite em contactar-nos para o número indicado.

**AVISOS:** o desrespeito pelos avisos listados abaixo pode ter consequências graves e até fatais. Este capacete foi concebido para oferecer proteção contra o impacto, contra a penetração por cima, contra o esmagamento, contra a tensão e contra a exposição a chamas, dentro dos limites contemplados nas Normas EN 397.

Serve para reduzir os efeitos de eventos imprevistos, mas não consegue proteger a cabeça de todas as eventualidades. Para garantir uma proteção máxima, o capacete:

- TEM de ser colocado de forma adequada na cabeça e a correia tem de ser ajustada para assegurar que o capacete fica bem apertado, mas com um certo grau de conforto.
- Para assegurar a máxima estabilidade do capacete, fixar e ajustar sempre o francalete correta mente; isto ajudará a reduzir a deslocação do capacete resultante de determinadas condições ambientais.
- Inspeccionar o capacete antes e depois de cada uso, recorrendo aos procedimentos de e inspeção descritos neste manual e substituir imediatamente qualquer parte gasta ou danificada por peças sobresselentes fornecidas pela Marca Protección Laboral, S.L.
- NUNCA usar r tintas, solventes ou detergentes feitos de hidrocarbonetos neste capacete. Estas substâncias podem danificar os materiais de uma forma não visível a olho nu, reduzindo as suas ações protetoras.

**LIMPEZA E DESINFEÇÃO:** O capacete pode ser limpo usando água quente e sabão e secado com um pano macio. O capacete não deve ser limpo com substâncias abrasivas ou solventes e não pode ser armazenado exposto à luz solar direta ou em contacto com quaisquer solventes.

**PRECAUÇÕES:** Este capacete TEM de ser mantido num local limpo e seco, longe de fontes de calor e a uma temperatura constante entre 20° ± 15°C.

- O capacete deve ser lavado com água tépida e sabão neutro.

- NUNCA manter o capacete dentro do veículo quando não estiver a ser usado. Não só ficará exposto à luz solar (raios UV e calor), mas, se não estiver no sítio adequado, também poderá ser atraído dentro do veículo em caso de paragem repentina.
- Este capacete deve ser armazenado na embalagem original ou numa caixa adequada longe da luz solar direta, de substâncias químicas e abrasivas e onde não será danificado por contacto físico com superfícies/itens duros.

**CHOQUES:** Depois de um choque forte, este capacete não deverá ser usado novamente. Fissuras invisíveis internas podem causar reduções de resistência nos impactos seguintes.

**AGENTES QUÍMICOS:** Todos os produtos químicos, substâncias corrosivas e solventes podem, em determinadas concentrações, ser perigosos para este produto. Se for possível ou necessário o seu capacete entrar em contacto com essas substâncias, consulte a Marca Protección Laboral, S.L. e obterá uma resposta apropriada após um estudo cuidadoso de cada caso específico.



**MARCAÇÃO EN 397:2012 +A 1:2012:** A marcação do capacete deverá conter as informações técnicas relevantes apresentadas da seguinte forma:

- 1) Modelo do capacete.
- 2) Nome ou marca de identificação do fabricante.
- 3) Tamanho abrangido pela correia (em centímetros).
- 4) Teste opcional; testado a baixas temperaturas.
- 5) Teste opcional; testado para sal picos de metal derretido.
- 6) Teste opcional; testado para isolamento elétrico.
- 7) Marcação CE.
- 8) Número do Organismo Notificado CE.
- 9) Referências de normas.

**MARCAÇÃO EN 50365:2002:**

- 1) Símbolo "Triângulo duplo" Norma EN 50365:2002.
- 2) Classe.
- 3) Número de Lote de Fabrico. (Ano).
- 4) Marcador significa número de lote.

Exemplo:



Una marca = Primer Lote



Dos marcas = Segundo Lote

